



Farba do metalu bezpośrednio na rdzę Efekt piaskowy

poj. 0,75L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Farba do metalu na bazie żywic alkidowo-uretanowych z dodatkiem środków antykorozyjnych, zatrzymuje korozję i chroni przed powstawaniem rdzy na nowych metalach. Można ją nakładać na powierzchnie skorodowane.
- Do stosowania na wszystkie uprzednio nałożone rodzaje farb rozpuszczalnikowych i wodnych.
- Odporna na uderzenia, elastyczna, nie łuszczy się.
- Wodoodporna - chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- Ochrona przed promieniowaniem UV - zapewnia trwałość koloru.
- Nie wymaga zastosowania farb podkładowych (przy powierzchniach metalowych oraz stalowych).
- Niekapiąca - postać żelu ułatwia nanoszenie na wszelkie powierzchnie pionowe.

Zastosowanie: do ochrony i wzmacniania wszelkich powierzchni metalowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, m.in. metalowe ogrodzenia i płoty, drzwi, bramy, kraty, akcesoria ogrodowe, wyroby ozdobne ze stali itp. Farbę można nakładać na metale żelazne, stal i stopy żelaza. Farbę można także stosować na metale nieżelazne w systemie z Farbą podkładową Metale & Plastik V33.



PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona, bez luźnej, odpadającej rdzy.

POWIERZCHNIE SUROWE:

- nowe: powierzchnię odtłuścić.
- aluminium, powierzchnie ocynkowane i PCW: w celu zwiększenia przyczepności należy zastosować farbę podkładową.
- pokryte rdzą: luźną rdzę należy usunąć metalową szczotką.

POWIERZCHNIE MALOWANE:

- stare powłoki w dobrym stanie: powierzchnię przeszlifować, odkurzyć i oczyścić z ewentualnych resztek soli.
- stare, łuszczące się powłoki: uszkodzoną farbę należy usunąć Środkiem do usuwania starych powłok V33, a następnie odtłuścić.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: 10°C-25°C.

Narzędzia: pędzel lub wałek lakierniczy.

Przed użyciem i w trakcie nakładania farbę należy mieszać.

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć dwie warstwy farby. Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy.

Warstwy zaleca się nakładać na krzyż.

Po nałożeniu pierwszej warstwy pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Delikatnie zmatowić papierem ściernym przed nałożeniem drugiej warstwy.

W przypadku nakładania pistoletem rozcieńczyć farbę benzyną lakową do 10%.

Kolory w aspekcie proszkowym: nie należy nakładać za pomocą pistoletu. Czas schnięcia między warstwami może ulec wydłużeniu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Unikać prac na słońcu. Ciepło absorbowane przez metal powoduje zbyt szybkie schnięcie farby, co szkodzi dobrej przyczepności.
- Malować w warunkach suchych, unikać przeciągów, kurzu.
- Wszystkie kolory farby można ze sobą mieszać.

KOLORY



Srebrny



Morski



Ciemny
zielony



Grafit



Ciemny
grafit



Czarny